

OPIS ROBÓT

KPP Brodnica

I. Pokrycie dachu papą zgrzewalną

1. Skucie tynków z kominów ponad dach (Zał. nr 1 dokumentacja techn. rys. nr 2 połać dachu oznaczona na czerwono)
2. Demontaż listew dociskowych na jako opierzenie kominów
3. Wykonanie tynku kominów ponad dach III kat wapienno-cementowych (Zał. nr 1 dokumentacja techn. rys. nr 2 połać dachu oznaczona na czerwono)
4. Impregnacja istniejącego pokrycia z papy zgrzewalnej masą asfaltowo-kauczukową - całości pokrycia dachu (Zał. nr 2 dokumentacja techn. rys. nr 2 połać dachu oznaczona na czerwono oraz połać dachu oznaczona na niebiesko)
5. Wykonanie przeciw skosów z wełny mineralnej skalnej (Zał. nr 2 dokumentacja techn. rys. nr 2 połać dachu oznaczona jako czerwona kratka) w celu odprowadzenia wody opadowej zalegającej za kominem uniemożliwiającym jej swobodny odpływ.
6. Wykonanie pokryci z papy podkładowej mocowanej mechanicznie naprzeciw skosach z wełny mineralnej skalnej.
7. Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej PYE 250 o grubości 5,2 mm wraz z czapkami kominów ponad dach
8. Wykonanie opierzeni z papu termozgrzewalnej ogni murków oraz kominów ponad dach (Zał. nr 2 dokumentacja techn. rys. nr 2 połać dachu oznaczona na czerwono)
9. Montaż listwy dociskowej (nowej) na ogniomurkach
10. Montaż zdemontowanych listew dociskowych na upierzeniach kominów z papy termozgrzewalnej

II. Schody zewnętrzne

1. Demontaż istniejących balustrad (4 komplety) przeznaczonych do ponownego zamontowania po remoncie okładzin schodów
2. Wykonanie schodów żelbetowych (Zał. nr1 dok. techn. rys. A-3)
3. Skucie okładziny z płytek gres z powierzchni schodów wraz z frezowaniem pozostałego kleju (Zał. nr 1 dok. techn. rys A-1 schody oznaczone nr 1,2,4)
4. Wykonanie hydroizolacji przeciwwilgociowej pod okładziny z granitu jako dwuskładnikowa elastyczna
5. Wykonanie okładziny z granitu na klej przeznaczony do układania okładzin kamiennych (nie pozostawiający przebarwień). Stopnice schodów-granit płomieniowany gr. 30 mm, podstopnica granitowa szlifowana gr 2 cm, cokoliki granit szlifowany gr 1 cm. Wymiary

poszczególnych elementów przed zamówieniem należy przyjąć po zinwentaryzowaniu na budowie.

6. Wykonanie tynku III kat – tynk zewnętrzny na ściankach jako zabudowa schodów zewnętrznych (poz. kosztorysowa nr 16)
7. Wykonanie wyprawy dekoracyjnej cienkowarstwowej z tynku mozaikowego o fakturze kamienia 2 mm (poz. koszt. 17),
8. Malowanie farbą elewacyjną silikonową – cokół przy schodach okładanych granitem,
9. Zamontowanie zdemontowanych balustrad.

III. Remont łazienek

1. Skucie płytek ściennych oraz posadzkowych
2. Zagruntowanie powierzchni pod płytki gruntem akrylowym
3. Ułożenie płytek glazurowanych 40*20 cm na zaprawę klejową na wysokość minimum 2,00 m od poziomu posadzki
4. Ułożenie posadzek z płytek gres 30*30 cm na zaprawę klejową
5. Przemalowanie farbą emulsyjną w kolorze białym powierzchni powyżej płytek glazurowanych
6. Przemalowanie powierzchni sufitów

Uwaga: przy opracowaniu ofert należy uwzględnić materiał już zakupiony który znajduje się na terenie jednostki KPP w Brodnicy tj:

- płytki gres 30*30 cm 27,97 m²
- płytki glazurowane 20*40 cm 12,00 m²
- klej do płytek -200 kg

powyższe ilości materiału należy zminusować przy opracowaniu wyceny na remont łazienek w KPP Brodnica

PP w Topólce - garaż

1. Oczyszczenie wraz ze ścięciem pęcherzy istniejącego pokrycia z papy,
2. Impregnacja starego pokrycia z papy impregnatem do pap bitumicznych,
3. Pokrycie dachu 1x papą nawierzchniową PYE 250 o grubości 5,2 mm,
4. Zeskrobanie farby wraz z przecierką tynków wewnętrznych ścian,
5. Malowanie farbą emulsyjną kolor biały odporną na zawilgocenie powierzchni ścian i sufitów,
6. Naprawa pęknięć i ubytków w tynku elewacji wraz z wykonaniem tynku nakrapianego Terazyt barwionego w masie w kolorze NAA 1142 AA wg. wzornika Astex- Term,
7. Oczyszczenie z rdzy wrót stalowych wraz z pomalowaniem dwukrotnie farbą olejną,
8. Cokolik na elewacji na styku ścian z podłożem z płytek gres 60x10 cm w kolorze grafitu